



* Ο εξοπλισμός που απαιτείται θα πρέπει να είναι η τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

α) υψηλό δείκτη παραγωγικότητας (στον ίδιο χρόνο μεγαλύτερη ποσότητα του ίδιου προϊόντος)

β) χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση

γ) να δύναται το εργαστήριο με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό να παράγει νέα καινοτόμα προϊόντα.

δ) να έχει επαρκέστατο αυτοματισμό και να δύναται με τον ίδιο εξοπλισμό να παράγει σημαντική σειρά διαφορετικών προϊόντων αλλάζοντας μόνο τα προγράμματα των μηχανών και τις μήτρες.

* Ο εξοπλισμός εξαρτάται από :

α) από την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων

β) από το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται το εργαστήριο

γ) απο την ποιότητα των προϊόντων που πρόκειται να παράξει

δ) απο τις δυνατότητες του επενδυτή.

ε) απο τον διαθέσιμο χώρο και τους συνδυασμούς των μηχανημάτων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει.